


По техническим условиям аA0.339.578 ТУ

**Основное назначение** — работа в ключевых схемах преобразователей постоянного напряжения в качестве быстродействующего коммутатора.

**Оформление** — в металлокерамическом корпусе.



1 — эмиттер, 2 — коллектор, 3 — база

Масса не более 20 г

## ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

## Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц . . . . .	1—5000
амплитуда ускорения, м·с <sup>-2</sup> (g) . . . . .	400 (40)

## Механический удар:

одиночного действия	
пиковое ударное ускорение, м·с <sup>-2</sup> (g) . . .	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	0,1—2

## Многократного действия

пиковое ударное ускорение, м·с <sup>-2</sup> (g) . . .	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	1—5

Линейное ускорение, м·с<sup>-2</sup> (g) . . . . .

5000 (500)

## Акустический шум:

диапазон частот, Гц . . . . .	50—10 000
уровень звукового давления, дБ . . . . .	170

## Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)

67,5 (5)

## Атмосферное повышенное давление, атм . . . . .

3

## Повышенная рабочая температура среды, °С . . .

125

## Пониженная рабочая и предельная температура среды, °С . . . . .

минус 60

## Относительная влажность воздуха при температуре 35°C, % . . . . .

98

**2П802А****КРЕМНИЕВЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР****ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ****Электрические параметры**

Крутизна характеристики ( $U_{\text{СИ}} = 20$ В, $I_C = 3,5$ А), мА/В, не менее . . . . .	800
Сопротивление сток—исток в открытом состоянии ( $I_C = 1$ А, $I_3 = 10$ мА), Ом, не более . . . . .	3
Ток утечки затвора ( $U_{\text{ЗС}} = \text{минус } 35$ В, $U_{\text{ЗИ}} =$ = минус 35 В), мА, не более . . . . .	0,3
Напряжение отсечки ( $U_{\text{СИ}} = 500$ В, $I_C = 3$ мА), В, не более . . . . .	минус 25

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ****Наибольшее постоянное напряжение\*, В:**

затвор—исток . . . . .	минус 35
затвор—сток . . . . .	535
сток—исток . . . . .	500
Наибольший ток стока*, А . . . . .	2,5
Наибольший прямой ток затвора*, А . . . . .	1
Наибольшая постоянная рассеиваемая мощность $\Delta$ , Вт . . . . .	40

\* В диапазоне температур от  $t_{\text{окр}} = \text{минус } 60$  до  $t_{\text{кор}} = 125^{\circ}\text{C}$  $\Delta$  При  $t_{\text{окр}}$  от минус 60 до  $25^{\circ}\text{C}$ . В диапазоне температур от 25 до  $125^{\circ}\text{C}$  мощность  
расчитывается по формуле

$$P_{\text{рас max}} = 40 \cdot \left[ 1 - \frac{t_{\text{кор}} - 25}{125} \right].$$

**НАДЕЖНОСТЬ**

Минимальная наработка, ч . . . . .	25 000
Срок сохраняемости, лет . . . . .	25

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Допускается применение транзисторов, изготовленных в обычном климатическом исполнении, в аппаратуре, предназначеннй для эксплуатации во всех климатических условиях, при покрытии транзисторов непосредственно в аппаратуре лаками (в 3—4 слоя) типа УР-231 или ЭП-730 с последующей сушкой.

Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора.

## КРЕМНИЕВЫЙ ПОЛЕВОЙ ТРАНЗИСТОР

2П802А

Изгиб и вращение выводов вокруг оси запрещается.

При эксплуатации необходимо учитывать возможность самовозбуждения транзисторов как приборов с высоким коэффициентом усиления.

Во избежание выхода транзистора из строя сначала подается запирающее напряжение между затвором и истоком, а затем напряжение питания сток—исток, т. е. в схеме применения должна быть предусмотрена задержка подачи напряжения исток—сток на время установления рабочего напряжения затвор—исток.