

Написанование параметра,
единица измерения,
длжн. измерения.

БУКВЕН- НОЕ ОЗНАЧЕНИЕ	НОРМА		ТЕПЛ. СТАМУ- ЮЩАЯ ДЛЯ СОСТОЯНИЯ И СОСТОЯНИЯ БЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, В/ПКС ПРИ:
	НР ПЛЕНС	НР ВВЕР	
V_{42}	50	-	25
V_{45}	25	-	125, -60

Скорость нарастания и спада выходного напряжения,
В/ПКС при:
 $U_{cc1} =$ плюс 15 В; $U_{cc2} =$ 15.~;
 $R_L = 2 \text{ к}\Omega$.

- Примечания: 1. R_L сопротивление нагрузки
2. Допустимое значение статического
когда потенциала 5000 в

Содержание золотенных металлов в 1000 шт.
микросхем: золото 25.6530 г;

серебро — г;

в том числе золото 0.0000025 г/шт. на выводе длиной 10 м.

Сведения о поставке

Изделия 140УД11 соответствует техническим
условиям 0.347.0047У, 0.347.0647У15.

Приняты по извещению № 18.03 от 18.03

Печать для
штампа ОТК

Печать для штампа
представителя заказчика

ФИК-32

Печать для штампа
"Перепроверка произведена" (дата)

Приняты по извещению № — от —

Печать для
штампа ОТК

Печать для штампа
представителя - заказчика

35


Микросхема
140УД11

Этикетка

Штифровальная микросхема 140УД11-быстро-
действующий операционный усилитель - в
корпусе ЗО1.8-5.


Кэшеватическое исп. черные УХЛ

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно

Условное графическое обозначение



Назначение выводов

КОМ- ПОЛКИ	ЦЕРГО	КОМ- ПОЛКИ	ЧЕЛОВ
1	Коррекция 1	5	Коррекция 2
2	вход инвертирующий	6	выход
3	вход неинвертирующий	7	Питание Ucc1(минус)
4	Питание Ucc1(минус)	8	Коррекция 3

Основные электрические параметры

Напряжение подмагнетра, единица измерения, режим измерения	Бытовой норма обозна- чение	НОРМА		Темп. рату- ра, °С
		НЕ ПЕРЕ- ДАЛЕ	НЕ ДОЛЕ	
Коэффициент усиления непод- жения при: $R_L = 2\text{k}\Omega$	$U_{CC1}, \text{В}$	$U_{CC2}, \text{В}$	A_u	
	-15	15		
	-5	5	25000	
	-18	18	20000	25
	-15	15		
	-5	5	20000	125,
	-18	18		-60
Максимальное выходное нап- ряжение, В, при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В}; U_{CC2} = 15\text{В}$ $R_L = 2\text{k}\Omega$	$U_{O, \text{тока}}$	12	-	25, 125, -60
Максимальное выходное нап- ряжение, В, при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В}; U_{CC2} = 15\text{В};$ $R_L = 2\text{k}\Omega$	$U_{O, \text{мин}}$	-	-12	

Напряжение подмагнетра, единица измерения, режим измерения	БЫТОВЫЙ НОРМА ОБОЗНА- ЧЕНИЕ	НОРМА НЕ ПЕРЕ- ДАЛЕ	НОРМА НЕ ДОЛЕ	ТЕМП. РАТУ- РА, °С
Напр. жеч. к стиранию нуля, при: $U_{CC1} = 2\text{k}\Omega$	U_{ZD}			
		-5	5	
		-15	15	
		-18	18	
		-5	5	
		-15	15	
		-18	18	
Выходной ток, НА при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В}; U_{CC2} = 15\text{В};$ $R_L = 2\text{k}\Omega$	I_T			
		-	500	25
			750	125, -60
Разность входных токов, НА при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В}; U_{CC2} = 15\text{В}$ $R_L = 2\text{k}\Omega$	I_{IN}			
		-200	200	25
		-300	300	125, 60
Ток потребления, т.ч. при: $R_L = 2\text{k}\Omega$; $U_{CC1} = \text{минус } 18\text{В};$ $U_{CC2} = 18\text{В}$	I_{CC1}			
		-8	25	
		-7	125	
		-9	-60	
	I_{CC2}			
		8	25	
		7	125	
		9	-60	
Коэффициент ослабления син- фазных выходных напряжений, дб при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В};$ $U_{CC2} = 15\text{В}; R_L = 2\text{k}\Omega$	CMR	70	-	25, 125, -60
Коэффициент влияния места размещения источников пита- ния на напряжение стире- ния нуля, дб при: $U_{CC1} = \text{минус } 15\text{В}; U_{CC2} = 15\text{В};$ $R_L = 2\text{k}\Omega$	SYR	65	-	25, 125, -60