

Назначение выводов

1 — фильтр	8 — общий
2 — $U_{см}$	9—11 — свободные
3 — вход 1	12 — выход
4 — вход 2	13 — строб-вход
5 — свободный	14, 15 — свободные
6 — свободный	16 — +5 В
7 — минус 5 В	

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


(при температуре $25 \pm 5^\circ\text{C}$)

Напряжение питания, В	$\pm 5 \pm 10\%$
Ток потребления при высоком уровне выходного на- пряжения, мА:	
по выводу 7, не менее	минус 36
» » 16, не более	46
Выходное напряжение, В:	
низкого уровня, не более	0,4
высокого уровня, не менее	2,4
Входной ток, мА, не более:	
низкого уровня по выводу 13, В	0,04
высокого уровня по выводу 13, В	0,04
Время задержки распространения, нс, не более:	
при включении	60
» выключении	40
Время задержки включения, нс, не более	30
Длительность импульса, нс, не более	15

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 169

Общие данные

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ МИКРОСХЕМ 169УЛ1, 169УЛ2, 169УЛ4, 169УЛ5,
169УЛ6, 169УЛ7 (КОРПУС 402.16-6)



Масса не более 1,5 г

Нумерация выводов микросхем показана условно.

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:	
диапазон частот, Гц	от 1 до 5000
амплитуда ускорения, м·с ⁻² (g)	400 (40)
Механический удар одиночного действия:	
пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g)	15 000 (1500)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 0,1 до 2,0
Механический удар многократного действия:	
пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного ускорения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, м·с ⁻² (g):	
для микросхем 169УЛ5, 169УЛ6, 169АА6	150
« остальных микросхем	500
Повышенная температура среды, °С:	
для микросхем 169УП1, 169АП1, 169ХК1	125
» остальных микросхем	85

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 169

Общие данные

Пониженная температура среды, °С	минус 60
Атмосферное пониженное давление, мм рт. ст. (Па)	5 (665)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Иней, роса.	
Соляной туман.	
Среда, зараженная плесневыми грибами.	

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка \varnothing , ч	50 000
Срок сохраняемости \varnothing , лет	25

УСЛОВИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—82 и требованиями, изложенными ниже.

Запрещается подведение электрических сигналов к выводам микросхем, не используемым согласно принципиальной схеме.

Замену микросхем в аппаратуре следует производить только при отключенных источниках питания.

\varnothing В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.