

**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
ТОНКОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ**

Мощность рассеяния 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 вт


С6-1

Постоянные непроволочные тонкослойные металлизированные пластинчатые резисторы С6-1 предназначены для работы в электрических цепях от постоянного тока до сверхвысоких частот.

Резисторы пригодны также для работы в условиях сухого и влажного тропического климата.

По конструктивному исполнению резисторы изготавливаются 16 видов.

Контактные пояса



Резистивный слой

C6-1

**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
ТОНКОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ**
Мощность рассеяния 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 вт

Вид резистора	Размеры, мм		Масса, г, не более
	<i>L</i>	<i>t</i>	
C6-1-1; C6-1-1-T	4,5	0,1	0,7
C6-1-2; C6-1-2-T	5,0	0,1	0,8
C6-1-3; C6-1-3-T	5,0	-0,1	0,9
C6-1-4; C6-1-4-T	5,6	-0,1	1,0
C6-1-5; C6-1-5-T	6,1	-0,1	1,1
C6-1-6; C6-1-6-T	6,6	0,1	1,2
C6-1-7; C6-1-7-T	7,1	0,1	1,5
C6-1-8; C6-1-8-T	7,6	-0,1	1,8
C6-1-9; C6-1-9-T	8,2	-0,1	2,0
C6-1-10; C6-1-10-T	8,7	-0,1	2,5
C6-1-11; C6-1-11-T	11,8	-0,1	3,0
C6-1-12; C6-1-12-T	14,3	-0,1	3,5
C6-1-13; C6-1-13-T	24,7	-0,14	4,0
C6-1-14; C6-1-14-T	29,9	-0,14	5,0
C6-1-15; C6-1-15-T	35,1	-0,17	6,0
C6-1-16; C6-1-16-T	45,6	-0,17	6,5

Примеры записи резисторов в конструкторской документации:
для резисторов в обычном исполнении

**Резистор С6-1-4 $4 \pm 0,1$ дб,
50 ом $\pm 5\%$ ОЖ0.467.078 ТУ**

для резисторов в тропическом исполнении

**Резистор С6-1-16 $60 \pm 0,2$ дб,
50 ом $\pm 10\%$ Т ОЖ0.467.078 ТУ**

После слова «Резистор» указывается вид резистора, величина ослабления на постоянном токе (дб), допускаемое отклонение от величины ослабления, сопротивление на входе (выходе) (ом), допускаемое отклонение от номинального сопротивления (%), буква «Т» (для резисторов тропического исполнения) и номер ТУ.

**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
ТОНКОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ**

Мощность рассеяния 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 вт

C6-1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающего воздуха от минус 60 до +85° С.

Относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре +40° С.

Атмосферное давление от 5 до 780 мм рт. ст.

Вибрация в диапазоне частот от 5 до 1000 гц с ускорением до 7,5 g.

Удары:

многократные с ускорением до 35 g;

одиночные с ускорением до 150 g.

Линейные нагрузки с ускорением до 25 g.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Величина ослабления сигнала на постоянном токе, допускаемые отклонения от величины ослабления и номинальные мощности рассеяния.

Вид резистора	Номинальная мощность рассеяния, вт	Номинальная величина ослабления сигнала, дБ	Допускаемое отклонение от величины ослабления сигнала, дБ, для групп резисторов		
			I	II	III
C6-1-1; C6-1-1-T		1	±0,10	+0,2	-0,2
C6-1-2; C6-1-2-T	0,125	2	±0,10	±0,25	-0,25
C6-1-3; C6-1-3-T		3			
C6-1-4; C6-1-4-T	0,25	4			
C6-1-5; C6-1-5-T		5			
C6-1-6; C6-1-6-T	0,75	6			
C6-1-7; C6-1-7-T		7	±0,10	+0,3	-0,3
C6-1-8; C6-1-8-T		8			
C6-1-9; C6-1-9-T		9			
C6-1-10; C6-1-10-T		10			
C6-1-11; C6-1-11-T		15	±0,15	+0,4	-0,4
C6-1-12; C6-1-12-T	1,0	20	±0,20	+0,5	-0,5
C6-1-13; C6-1-13-T		30			
C6-1-14; C6-1-14-T		40	±0,2	+0,6	-0,6
C6-1-15; C6-1-15-T		50			
C6-1-16; C6-1-16-T					

Примечание. Ослабление сигнала — это уменьшение амплитуды напряжения или тока в нагрузке, обусловленное введением резистора.

С6-1

**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
ТОНКОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ**
Мощность рассеяния 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 вт

2. Входное (выходное) сопротивление резисторов при подключенной к выходу (входу) активной нагрузке $50 \text{ ом} \pm 0,5\%$


$50 \text{ ом} \pm 3\%$,

$50 \text{ ом} \pm 5\%$,

$50 \text{ ом} \pm 10\%$.

3. Сопротивление каждого из 4 контактных поясков резисторов не более 1 ом

4. Зависимость допускаемой мощности электрической нагрузки (в процентах от номинальной мощности рассеяния) от температуры окружающего воздуха




P — допускаемая мощность электрической нагрузки, вт;
 P_N — номинальная мощность рассеяния, вт.

**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ НЕПРОВОЛОЧНЫЕ
ТОНКОСЛОЙНЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ
ПЛАСТИНЧАТЫЕ**

Мощность рассеяния 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 вт

С6-1

5. Зависимость допускаемой мощности электрической нагрузки (в процентах от номинальной мощности рассеяния) от атмосферного давления



6. Температурный коэффициент сопротивления резисторов (ТКС) на 1°C в интервале температур:

от $+20$ до -60°C не более $\pm 5 \cdot 10^{-4}$
от $+20$ до $+85^\circ\text{C}$ не более $\pm 3 \cdot 10^{-4}$

7. Изменение величины входного (выходного) сопротивления после 100-часового воздействия электрической нагрузки, соответствующей 150% P_n , при температуре $+70^\circ\text{C}$ не более $\pm 4\%$

8. Изменение входного (выходного) сопротивления после воздействия относительной влажности воздуха 98% при температуре $+40^\circ\text{C}$.

Исполнение резисторов	Время воздействия	Изменение входного (выходного) сопро- тивления, %, не более
Нормальное	4 суток (кратковремен- ное воздействие)	± 5
	30 суток (длительное воздействие)	± 8
Тропическое	10 суток (кратковре- менноe воздействие)	± 3
	56 суток (длительное воздействие)	± 6

9. Изменение входного (выходного) сопротивления после воздействия трех температурных циклов в интервале температур от минус 60 до +85° С	не более $\pm 3\%$
10. Изменение сопротивления после воздействия механических нагрузок, указанных в условиях эксплуатации	не более $\pm 2\%$
11. Степень биологического обраствания резисторов плесневыми грибами	не более 1 балла
12. Минимальная наработка резисторов . . .	10 000 ч
13. Изменение входного (выходного) сопротивления к концу первых 1000 ч эксплуатации . . .	не более $\pm 19\%$
14. Сохраняемость резисторов в упаковке, ЗИП, а также вмонтированных в аппаратуру при хранении их на складе	не менее 12 лет
Примечание. Допускается хранение резисторов в полевых условиях:	
— в составе аппаратуры и ЗИП при защите от непосредственного воздействия солнечной радиации и влаги 3 года;	
— в составе герметизированной аппаратуры и ЗИП в герметизированной укладке 6 лет.	
15. Изменение входного (выходного) сопротивления к концу срока сохраняемости:	
для резисторов нормального исполнения .	не более $\pm 20\%$
для резисторов тропического исполнения .	не более $\pm 10\%$

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Крепление резисторов в приборах, а также при испытаниях на механические и электрические воздействия должно производиться за контактные пояски в четырех зажимах, расположенных в одной плоскости и жестко закрепленных.